

渋谷区長
桑原 敏武 殿

2005年4月5日

中皮腫・じん肺・アスベストセンター 名取雄司
〒136-0017東京都江東区亀戸7-10-1 Zビル5階
TEL 03-5627-6007 FAX 03-3683-9766
携帯 090-14084136 永倉

3月29日回答に基づく情報開示の請求

3月29日の渋谷公会堂天井裏吹付けアスベストに関する区との話し合いによる同意事項及び検討要請事項に基づいて、以下のリストにあげた資料を確認させていただきたい。また、検討要請事項のうち、NPO法人東京労働安全衛生センター、財団法人神奈川労災職業病センター、及び中皮腫・じん肺・アスベストセンターを含む調査団による渋谷公会堂の内部調査を要請します。

渋谷公会堂アスベスト関連情報について

渋谷公会堂の設計図書の内、内部仕上表、矩計図、及び吹付けアスベストの使用面積がわかる平面図の一部。

2004年4月から2005年4月5日までに行われた同施設のアスベストに関する調査記録の全て。

2001年、同施設の天井からアネモ（空調噴出し口）や蛍光灯が落下した事故に関する調査記録の全て。

同事故の改修工事に関する記録の全て。

同事故改修工事後の環境濃度測定記録の全て。

同事故発生以降に同施設を利用した利用者の半年分のリスト。

1988年同施設トイレ天井吹き付けアスベスト封じ込め工事に関する記録の全て。

2005年3月17日同施設天井裏アスベストに関する質問状が出された以降の、同施設の安全性をお知らせした文書の全て。

渋谷区公共施設関連情報について

渋谷区内学校の吹付けアスベストが封じ込めされた10施設の、封じ込めを示す情報の全て。

他の学校で、吹付けアスベストが封じ込め以外に除去されたことを示す情報の全て。

渋谷区役所の封じ込めされたアスベストの劣化状態の調査記録の全て。

以上に付きまして、4月12日までに永倉までご回答下さい。